

Erledigt Hardware Empfehlung

Beitrag von „YogiBear“ vom 20. Februar 2016, 20:59

Die Empfehlung lautet allerdings bei der Installation nur 16 GB RAM insgesamt eingebaut zu haben - egal mit wievielen Riegeln. Irgendwie gibt es einen Bug, der die Installation von mehr als bei mehr 16 GB bei auch bei echten Macs erschwert oder gar verhindert.

Gut, dass du dir nicht wegen dem angeblichen X-Fi-Feature das Z97MX-Gaming 5 geholt hast, denn alles was daran X-Fi ist, ist eine Software-Lösung für Windows. Dh. unter OSX wärst du wieder nur auf den ALC1150 beschränkt und hättest für ein "Feature" unnötig Geld ausgegeben.