

Erledigt

Grafikkarten Aus- bzw Einbau nach BIOS flash & ein paar andere Dinge

Beitrag von „kuckkuck“ vom 20. Februar 2016, 22:43

Setz mal dein SMBios auf den MacPro 6.1 und probier dann nochmal aus ob du mit dem normalen HDA1150 noch aussetzer hast 😊 Oder du lässt es jetzt einfach so wie es ist wenn alles passt 😄