

**Erledigt**

## **Hat jemand die Gigabyte GTX 960 Windforce OC 2?**

**Beitrag von „Adnarel“ vom 15. April 2016, 21:09**

Ich fress 'n Besen...

(Uhm... nö, lieber doch nicht, ist zu staubig)

-> Habe derzeit keine **WindowServer: Surface test allowed after xx attempts** Meldungen mehr!

**Was ist passiert?** Heute kam die Soundkarte an, dafür musste ich etwas umbauen.

Nun bieten sich zwei Fehlerquellen an, die dadurch entfernt worden sind:

- a) PCI-Verlängerung zur Grafikkarte (Hat mein Case angeboten, die Grafikkarte "showmäßig" einzubauen)
- b) PCI-USB-Hub


Ich vermute ja fast das letztere. Ich kann mich erinnern, dass ich da mal die Stromversorgung in Verdacht hatte zu schwachbrüstig zu sein.

Aber ich Depp hatte wahrscheinlich nie die Extension Karte selber ausgespöpselt.

**Ach ist das schöööön, so eine smoothe Grafik auf dem Schirm zu haben.**

Danke an alle Hilfestellungen hier!

(Werde den Verdächtigen bei Gelegenheit noch mal gegentesten, also nochmals einbauen.)

Geil. Geil. Geil! Hihi... ach sooo schön!  Ich kann wieder scrollen, flink und ohne Ruby-Würfel-Effekt!

**14.4.16: Edit, falls das auch bei wem anderes auftritt:**

*Habe heute die Grafikkarte mal wieder an den PCI-Verlängerung gebastelt, um die WLAN Karte neben die Soundkarte zu bekommen. Das geht einwandfrei. Also bleibt der*

**b) PCI-USB-Hub**

*als Schlawiner übrig.*

*Ob da was mit DSDT Editing gegangen wäre hab ich nu mal keine Ahnung.*