

Erledigt

Edimax 7811 UN Installation OSX El Capitan Wlan - Stick

Beitrag von „ralf.“ vom 21. Februar 2016, 10:51

Ich habe das baugleiche Model EDUP EP-N8508GS (Realtek RTL8188CU)
Da hatte ich noch diese Treiber gefunden die man alternativ nehmen könnte:
http://www.2shared.com/file/Xc...07_Dri.html?cau2=403tNull

0001-Wlan_11n_USB_MacOS10.8_Driver_UI_2.0.1
<http://www.realtek.com.tw/down...Down=false&Downloads=true>