

**Erledigt**

## **Feintuning (DSDT, SSDT) Asrock Z87, i5 4670K**

**Beitrag von „Hausl“ vom 26. Februar 2016, 21:21**

Danke für die Antwort 😊

Dann werd ich die Patches lassen wie sie sind.

Wenn sie mit 10.12 was ändern an der AppleHDA, werden wohl sowieso beiden Methoden mit derzeitigen Stand versagen.

Darf ich noch fragen, was du damit gemeint hast, dass du Ethernet integriert hast? Meinst du damit etwas funktionelles oder nur, dass der Ethernet Controller in der Systeminfo nun mit richtigen Namen angezeigt wird?