

Erledigt

Workstation mit zwei Xeon E5 2630 v2 CPUs - ein Hinweis

Beitrag von „derHackfan“ vom 26. Februar 2016, 21:37

Hast du vielleicht einen Haken bei "Inject Nvidia" gesetzt, dann nimm den mal temporär unter Optionen (Taste O drücken im Clover Auswahlmenu) raus?