

Erledigt

Feintuning (DSDT, SSDT) Asrock Z87, i5 4670K

Beitrag von „Hausl“ vom 26. Februar 2016, 21:51

Ok, ich habe den kext in /EFI/CLOVER/kexts/10.11 abgelegt. Möchte das System weitgehend unverändert lassen, und so weiß ich dass alles nachträglich geänderte an einem Ort liegt.

Ok, und wenn der kext direkt ins System eingebunden ist, dann wird der auch in der Systeminfo angezeigt.

Also die von dir markierten Fixes hatte ich bisher definitiv nie aktiviert. Vielleicht hatte ich einfach nur Glück 😄

Darf ich beim ALC1150 auch noch fragen, was du da in die DSDT integriert hast? Nur die Audio-Inject LayoutID 1 integriert oder noch was anderes? Denn die LayoutID 1 war meines Wissens schon drin, als ich die Datei hier gepostet hatte.

EDIT: habe jetzt nochmal testhalber den alten Ethernet kext eingesetzt, und die DSDT komplett entfernt. Die genannten Fixes sind nicht aktiviert gewesen und ich konnte nach dem Neustart die Stores ganz normal nutzen.