

Erledigt

ECC Arbeitsspeicher bei Hackintosh

Beitrag von „grt“ vom 29. Februar 2016, 23:27

ich klink mich mal ein:

mein mülltonnenboard kommt laut manual mit ecc-ram klar, und weil ecc-ram in der bucht grad richtig günstig zu schiessen war, hab ich 2 riegel spendiert (2x4gb).

aaber:

das board meckert rum, wenn ecc im ersten slot steckt, da werd ich direkt angepiffen (2 unterschiedliche tonhöhen!!), und der start wird verweigert. steckt aber "normaler" ram im ersten slot, ist des rechners welt fürs erste ok, er startet durch. allerdings erkennt das bios nur den nonecc-ram (momentan 12 gb).

osx pfeift mich dann aber umgehend wegen der verteilung der riegel an, erkennt aber den gesamten eingesteckten ram - insgesamt 20gb, die in "über diesen mac" ordnungsgemäss aufgelistet sind - 2x nonecc in der ersten beiden, 2x ecc im 3. und 4., im 5. (und das wird vom osx bemängelt) steckt ein einzelner non-ecc 4gb riegel. der soll in den 6. slot sagt osx.

versteh ich irgendwie nicht. bios kriegts nicht mit, das system aber schon?? 🤔