

Erledigt

Sony VAIO SVF1521E6EW 39,5 cm (15,5 Zoll) Notebook

Beitrag von „OliverZ“ vom 2. März 2016, 18:29

Wie man die Intel-Graphikkarten einstellen muss, dass sie laufen kannst Du im Forum unter FAQ-Graphikkarteninstallation und Troubleshooting von Griven nachlesen. Da steht alles drinnen, was Du wissen musst.

Sony verwendet in seinen Laptops Bluetooth-Devices von Intel. Die bekommt man unter OS X nicht zum Laufen. Wenn Du bei deiner Installation einen Treiber für Bluetooth aktiviert hast, wird das der Grund sein, warum das nicht funktioniert.