

Erledigt

Projekt: GA-Z97X-UD3H, i7-4790k & XFX-R9-280X / GA-R9-390X

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 4. März 2016, 11:19

Also ich komme wirklich nicht weiter! Auch wenn ich weniger Treiber auswähle, ich kann das System nicht starten. Es wird das eigentliche boot.img von Clover nicht ausgeführt es kommt sofort zum Neustart.

Ich mach irgendwas falsch aber was zum Teufel? Kannst du mir mal bitte genau sagen welche Einstellungen du beim Erstellen des USB-Stick in Clover gesetzt hast und das sollte ja unter einem normal Mac gehen oder, denn der andere Hackt ist zerlegt, kann nur auf echte Geräte zurück greifen.

So sieht das bei mir aus:

Immer das gleiche bei mir, ich starte vom Stick (Clover) und wenn ich die Installation einleite kommt lediglich die eine Zeile mit der UUID und sofort wird ein Neustart ausgeführt.

PS: Allerdings wenn ich mir den USB-Stick ansehe kann ich keine EFI-Partition entdecken, obwohl der Installer ohne Fehler durch läuft:

..der untere Datenträger is mein Clover-USB-Stick.

Ok, back to the basics.. ich mach jetzt einen neuen Install-Pen inkl. Clover so wie früher und dann sehen wir mal weiter.

Treiber werde ich folgende benutzen:

Muss ich dei RC-Scripte auch auswählen?

Update: Der Stick ist jetzt richtig angelegt und ich benutze die Standard config.plist und habe nur die Treiber drauf welche du oben angegeben hast, allerdings ohne Erfolg. Ich sehe lediglich: ++++++ und dann kommt der Neustart!

Update: Ich habnochmals alles im BIOS redetet, die Einstellungen neu gesetzt und den Stick komplett neu erstellt.

Jetzt bekomme ich eine Panik diese sieht wie [folgt aus](#).