

Erledigt

El Capitan 10.11 - Herunterfahren klappt nicht

Beitrag von „maxkratz“ vom 4. März 2016, 20:14

[@derHackfan](#) Ich habe das Problem genauer lokalisiert: Der Fehler tritt nicht mehr auf, wenn ich meine externe FireWire-Soundkarte (Focusrite Saffire Pro 24 DSP) abziehe. Diese ist über eine StarTech.com 3 Port 800+400 FireWire PCI Express Karte angeschlossen.

Vorher hatte ich beim Abziehen immer nur an die USB-Geräte gedacht ...