

Erledigt

Habe Probleme mit Realtek ALC887 unter El Captain. Wer kann helfen?

Beitrag von „SiggIM“ vom 6. März 2016, 19:37

Ich habe wieder die originale AppleHDA.kext installiert und anschl. den Script laufen lassen aber auch wieder ohne Erfolg. Ich hänge mal das Protokoll an. Vielleicht kann der eine oder andere hier im Portal damit etwas anfangen. Das einzige positive daran ist, jetzt werden meine USB 2 Ports tatsächlich wieder als USB 2 angezeigt. Ob die USB 3 Ports funktionieren habe ich noch nicht getestet. Meine externen Platten hängen an der Inateck USB 3 Karte und die funktioniert. Mit dem Sound ist nicht so tragisch er funktioniert ja über mein Lexicon-Alpha Interface.