

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „steff89“ vom 11. März 2016, 10:09

Hey [@derHackfan](#)

Also ich habe keine Erfahrungen mit Clover. Das BIOS erkennt alle angeschlossenen Festplatten korrekt und zeigt auch sonst nichts im BIOS an. Ich habe dann im BIOS nur die Platten für OSX, Recovery Partition und Windows für den Bootloader aktiviert und OSX an erste Stelle gestellt. Somit habe ich mit F12 eben nur diese drei Einträge und sonst nichts. Das Phänomen das du beschreibst kenne ich so nicht. 😞 Win + Alt + P + R funktionier bei mir auch, die config.plist wird dann neu eingelesen, im BIOS wird die Bootreihenfolge dabei wieder zurückgesetzt und muss neu eingestellt werden, die restlichen Einstellungen bleiben bestehen.

PS: Ich habe übrigens jetzt herausgefunden, warum die Bootzeit bei mir so lange war ([siehe Post](#)). Es lag daran, dass ich Onboard Sound aktiviert habe und gleichzeitig die SoundBlaster Karte eingebaut hatte. Ich habe ja [hier](#) einen Versuch gestartet Onboard zum laufen zu bekommen. Das habe ich jedoch wieder aufgegeben und bin jetzt wieder glücklich mit meiner SoundBlaster SB1040 😊