

Erledigt

Kein Ethernet mehr

Beitrag von „rubenszy“ vom 11. März 2016, 11:54

Natürlich werden die richtig geladen einfach [IONetworkingFamily.kext.10.10](#) unter Clover\kexte\10.10 einfügen und neu starten damit brauchst du nichts mehr in die S\LE mehr einfügen was ich eh nicht machen würde.

Das einzige was man da verändern sollte ist nur die AppleHDA wegen dem Audio, alles andere wird aus dem Clover Kexte Ordner geladen.

Für El Capitan diesen [IONetworkingFamily.kext.10.11](#) verwenden