

Erledigt

macOS 10.12.1 System (Based on Hyundai) Low Budget für rund 100€

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 12. März 2016, 17:21

[Zitat von derHackfan](#)

.....Statt dem Intel Core 2 Duo E6300 oder Intel Core 2 Duo E8500 ist es jetzt ein Intel Xeon E5450 @3,0GHz (Sockel 771) geworden.

Um die CPU auf dem GA G31M ES2L rev.1.1 zum laufen zu bewegen, braucht es ein Microcode Update der BIOS Version F10, damit ist dann im BIOS der Grundtakt von 2,5GHz default.

Da muss ich noch mal nachhaken: die Serien-Bestückung des Hyundai-PCs ist eine CPU E8500@3.166GHz mit 1.333MHz FSB (s. Bild).

Der E5450 hat einen Grundtakt von 3.0GHz bei gleichem 1.333MHz FSB. Wieso läuft er dann bei Deinem GA-Board nur mit 2.5GHz Grundtakt?