

Erledigt

Probleme mit bcm94360CD

Beitrag von „Hausl“ vom 13. März 2016, 14:04

so, ich habe es mittlerweile mal mit einer Linux DVD und mit Windows 10 probiert, die BCM94360CD Karte wird in keinem System erkannt.

Also bleiben mir folgende 3 Möglichkeiten. BCM Karte defekt, PCIe Adapter defekt oder tatsächlich mit dem Asrock Board inkompatibel. 🤔

Es kommt hier nicht zufällig jemand aus Oberösterreich, um die Karte zu testen in nem anderen Hackintosh zu testen? 😊