

Erledigt

## Probleme mit bcm94360CD

Beitrag von „Hausl“ vom 13. März 2016, 23:05

oha 😊 danke

falls das mit meinem Asrock Board nun nicht funktionieren sollte, kann ich da mal den GMYLE BT Dongle probieren. WLAN bräuchte ich ja eigentlich gar nicht, da ich per Kabel dran hänge. Oder gibt es Funktionen in OSX für die explizit WLAN vorausgesetzt ist?