

**Erledigt**

## **DVD-Brenner: System erkannt, aber CD/DVDs werden nicht gelesen?**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 14. März 2016, 14:44**

Ich würde erst mal den SATA Anschluss auf dem Board wechseln, also einfach von SATA 0 - 4/6 (je nach Anzahl) testen.

Dann kann man über ein Firmware Update vom DVD Laufwerk nachdenken, ist unter Windows selten ein Problem ... unter OS X kenne ich mich damit nicht aus.

Wieder ausbauen und nur bei Bedarf wieder mit dem SATA-to-USB Adapter nutzen, ein anderes DVD Laufwerk einbauen und testen.