

Erledigt Kein sound ALC889a

Beitrag von „dondc“ vom 15. März 2016, 14:14

Servus,

sorry wegen der wenigen Informationen, leider hatte ich die letzten Tage wenig Zeit, um mich mit dem Problem intensiv auseinander setzen zu könne!

Seit gestern sitze ich wieder dran und habe mit [SIP](#) experimentiert, leider auch ohne nennenswerten Erfolg.

Multibeats war mein erster versuch gleich nach der jungfräulichen Installation, welcher mich nicht zum Ziel führte.

Danach hatte ich in irgend einem Forum/Anleitung gelesen, dass AppleHDA.kext u. HDAEnabler.kext in S/L/E und /EFI/Clover/kexts/10.11 helfen würden, was auch nicht der Fall war.

Darauf habe ich sämtliche Skripte ausprobiert (https://github.com/toleda/audio_realtekALC) natürlich mit deaktivierten [SIP](#), hat auch nichts gebraucht!

Gestern Abend habe ich Pandora entdeckt, damit habe ich mir heute eine neu Stick erstellt und eine Neuinstallation angestoßen. Dabei habe ich mich weitestgehend an die Pandora 3.0 VideoWiki gehalten, mit den passenden Optionen für mein System.

Was ich mich allerdings gefragt habe, wo die in dem Video die passende AppleHDA.kext her haben. Ich habe mir eine für mein Board gesucht ALC885/889a, habe aber leider keine aktuelle für OS X 10.11 gefunden, sondern nur für 10.9 und mit der gearbeitet.

Ich hoffe das es funzt, werde es gleich mal ausprobieren!

Daumen drück