

Erledigt

USB Problem

Beitrag von „steff89“ vom 16. März 2016, 08:21

Hey,

unter El Capitan ist es so, dass eine Beschränkung auf maximal 15 USB Ports existiert. Das hört sich zwar erstmal nach viel an, ist es aber garnicht, dann jeder USB 3 Port zählt doppelt (USB2+USB3) und die internen USB Ports auf dem Mainboard zählen auch dazu.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten dieses Problem unter El Capitan zu lösen, diese sind jedoch mehr oder weniger kompliziert und auch noch nicht so ausgereift. Soweit ich weiß gibt es noch keine Möglichkeit die Portbeschränkung komplett auszuschalten (Korrigiert mich falls ich falsch liege).

Ich habe zum Beispiel den [USB Fix von pjalm](#) genutzt, mit dem man eben selbst definieren kann, welche 15 USB Ports aktiv sein sollen. Ich habe [hier](#) kurz beschrieben wie es für mein Board geklappt hat. So könntest du zum Beispiel die internen USB Ports deaktivieren, falls du die nicht nutzt. Es gibt jedoch auch noch verschiedene andere Methoden das Problem zu lösen, siehe dazu [hier](#) (Der Thread aus insanely ist jedoch ziemlich unverständlich meiner Meinung nach..)