

Erledigt

Sapphire R9 390X Nitro EL Captain

Beitrag von „YogiBear“ vom 16. März 2016, 17:39

Hast du denn in der Clover-config.plist mal die Anzahl der VideoPorts eingetragen? Ggf. noch durch Load/PatchVBIOS ergänzen...