

Erledigt

Lenovo U430 Touch: Airdrop mit AzureWave BCM94352HMB erkennt iOS Geräte nicht & umgekehrt

Beitrag von „L0g4n“ vom 18. März 2016, 22:15

Hi,

man muss nur in der config.plist auf der EFI Partition nach 5GHz kext Eintrag für OSX >= 10.10.2 suchen und da den Ländercode anpassen. Wie genau der Ländercode aussieht verrät der Link.