

Erledigt

Firewire funktioniert nicht mehr

Beitrag von „harrald“ vom 20. März 2016, 17:39

Hallo, ich hatte vor längerer zeit einem freund einen hackintosh gebaut, das ist ein Z97X-UD5H, i4790K, Palit GeForce GTX 970 JetStream 4GB, 32GB

Ballistix Tactical 1600mhz, Samsung 850 Evo 256GB, DarkPower 10 PRO 650w

ist also nicht mein rechner aus meiner signatur, seit dem wir letztens noch paar festplatten nachgerüstet hatten werden sämtliche firewire geräte nicht mehr erkannt. hab auch schon probiert die platten wieder abzustecken weil ich dachte evtl liegts am strom, ohne ergebnis, wenn ich ne firewire festplatte ranhäng läuft sie an, im systemprofiler wird mir der firewire bus auch angezeigt, ich bin ehrlichgeasgt ein bisschen am ende mit meinem latein, weiss hier vllt jemand weiter?