

Erledigt

10.11.4 Update klappt nicht mit OZ1669 Z77-DS3H Rev 1.0

Beitrag von „UserD“ vom 22. März 2016, 21:03

[@griven](#)

In meiner Default.plist konnte ich so einen entsprechenden Eintrag nicht finden. Das neue Tool "Ozmosis Toolbox" sagt, ich habe bei Disable Nvidia Injection eine 1, das sollte dem von dir vorgeschlagenen Wert entsprechen - hoffe ich.