

Erledigt

10.11.4 Update klappt nicht mit OZ1669 Z77-DS3H Rev 1.0

Beitrag von „knollsen“ vom 23. März 2016, 00:09

OHH ich hab das selbe Board. Da werde ich erst einmal die Finger vom Update lassen, kommt ja noch dazu das FCPX durch den neuen Webdriver bestimmt nicht mehr funzt. Ich glaub ich muß mir auf Sicht ein neues Board zulegen, denn ich hab eh Probleme größere Festplatten an den SATA-Port zu hängen. [s.Thema](#)

Zitat

Als erstmal die Webtreiber auf den aktuellen Stand bringen (346.03.06F01) und dann das Update einspielen

Wie soll das denn gehen! Der Treiber is doch für die 10.11.4. der lässt sich doch gar nicht auf 10.11.3 installieren!?