

Erledigt

10.11.4 Update klappt nicht mit OZ1669 Z77-DS3H Rev 1.0

Beitrag von „griven“ vom 23. März 2016, 00:11

Kannst Die [SIP](#) nun wieder aktivieren ist kein Problem 😊

OS-X bringt mit EL Capitan einen ganze Menge neuer Grafik Features mit (Stichwort Metal API) und im Zusammenhang damit hat sich einiges bei Apples Stock NVIDIA Treibern getan gerade und insbesondere im Bezug auf die nativ unterstützten Karten. OZ geht hier leider insbesondere mit der NVIDIA Injection in eine Richtung die nicht unbedingt förderlich ist, wenn man eine Karte besitzt die OS-X von sich aus schon unterstützt oder die von NVIDIA's Webtreibern abgedeckt wird. Anders als in den älteren Versionen von OZ (1479 und davor) steht NvidialInject nicht mehr nur für ein reines injecten von DeviceProperties sondern die Entwicklung geht mehr in die Richtung eines echten Treibers welcher aktuell aber nur bei älteren Karten wirklich funktioniert und bei jüngeren Karten eher zu Problemen führt.

Das man die [SIP](#) deaktivieren muss um das Kommando zu senden ist indes logisch da bei aktiver [SIP](#) auch Änderungen am NVRAM verboten sind...