

Erledigt

10.11.4 Update klappt nicht mit OZ1669 Z77-DS3H Rev 1.0

Beitrag von „Adnarel“ vom 23. März 2016, 11:36

Daniel, steht bei deinem Netzwerk (siehe Systeminfo) neben en0 auch "build in" ... wenn das da nicht stehen sollte, kann man es über die DSDT gerade biegen.

(Hab hier im Forum meine DSDT bearbeitet bekommen, kann dir dabei mangels Wissen nicht direkt helfen.)