

Erledigt

10.11.4 Update klappt nicht mit OZ1669 Z77-DS3H Rev 1.0

Beitrag von „daniel14513“ vom 23. März 2016, 19:52

[Adnarel:](#)

nein, neben meiner der Netzwerkkarte steht nur en0, darüber steht irgendwas mit BuildtIn.. hat das seine Richtigkeit?

Falls jemand Lust und Zeit hat, könnte ich auch einmal Teamviewer starten, falls sich jemand bereit erklären würde mir zu helfen..

anbei ein Bild: