

Erledigt

MSI GT72-2QE Dominator Pro Dragon Edition -- Hilfe bei der Installation

Beitrag von „OliverZ“ vom 23. März 2016, 20:45

Der Fehler bedeutet, dass noch irgendwas im Bios nicht richtig eingestellt ist.

Möglicherweise kann es auch sein, dass dein Notebook über ein BIOS verfügt, dass wo sich auch ein Installerstick im UEFI-Modus booten lässt. Dann benötigst Du natürlich keinen Legacy-Support im BIOS bei den Einstellungen.

Stelle dazu probeweise den Boot Mode Select auf UEFI und poste das Ergebnis.
Wie hast Du den Installer-Stick erstellt? Mit Multibeast, mit Diskmaker oder mit Terminal?

Bei meinem Lenovo Z51-70 hatte ich das gleiche Problem und musste diverse Einstellungen im BIOS ausprobieren, bis es geklappt hat.