

Erledigt

Installation EL Capitan

Beitrag von „griven“ vom 25. März 2016, 20:13

Ist vermutlich gar nicht nötig. Was man da sieht ist eine KernelPanik von der AppleIntelCPUPowermanagement.kext ausgelöst. Versuch mal die config.plist die ich Dir angehängt habe damit sollte es klappen.