

Erledigt

## WLAN beim HP Elitebook 6930P

Beitrag von „fundave3“ vom 29. März 2016, 14:18

NAja das kann ich dir sagen 10.5.2 wurde normalerweise für PPCs ausgelegt und nicht für X86 Architektur.

Naja alleine der Prozessor Unknown sagt schon alles das er nicht alles vollständig erkannt hat. Kann es sein das das ding keine Grafikbeschleunigung hat? Wegen der LEiste die normalerweise Transparent ist

Okay habe grad gelesen läuft auch auf Intel.

Geiles Teil 😄