

Erledigt

Frage zum OZ167X-Mas Edition

Beitrag von „leachimus“ vom 29. März 2016, 18:08

Danke an alle, die mich bisher hier unterstützt haben. Das eigentliche Problem war die aktivierte interne Grafikkarte des Prozessors. Dann musste ich noch diesen nVidia Injection eingeben, damit in der Full HD-Auflösung wieder ein Bild habe.

Bisher läuft die Kiste mit Yosemite wie vor dem Bios Upgrade. Ich werde dann direkt über das bestehende Yosemite auf El Capitan upgraden. Denn erst danach kann ich den [SIP](#) deaktivieren, oder?

Muss man sonst noch etwas beachten?

Edit

Welche vorbeugende Maßnahmen muss ich tun, dass das Upgrade nach dem Download reibungslos installiert wird? Ich höre immer etwas von einer defaults.plist in der EFI-Partition. Würde mir auch weiterhelfen? Insbesondere mit der [SIP](#)-deaktivieren. Ich hoffe, dass die Änderung jemand bemerkt.