

Erledigt

Hackintosh rebootet ungewollt

Beitrag von „griven“ vom 3. April 2016, 23:51

Ich würde in dem Fall mal eher in die Richtung des LAN Treibers schielen. Das Z97X-UD5H hat eine Killer E2201 Lan Chip an Board und der ist dafür bekannt, dass er bei nicht passendem Treiber für spontane Reboots sorgt sobald größere Mengen an Daten über das Netzwerk geschoben werden wobei hier nicht zum Beispiel ein DL aus dem Internet gemeint ist sondern mehr ein TM Backup oder ähnliches....