

Erledigt

El Capitan und das leidige USB-Thema

Beitrag von „Werner_01“ vom 6. April 2016, 12:01

Moin,

vorab Tausende Dank für deine Mühe! Sowas ist ja keine Selbstverständlichkeit ...

Nun ein kurzer Zwischenstandsbericht:

Ich habe heute Vormittag Methode I probiert.

Nun lässt sich das Ganze installieren - also ein Fortschritt ... Aber nach der Installation schaltet der Rechner beim Booten ab. Piep - und Tschüß!

Man kann sehen, dass das in etwa nach der Meldung kommt, wo die Turbo-Geschwindigkeit der CPUs gezeigt wird.

Im Moment habe ich meine Hauptplatte drin. Von der aus kann ich auf den Clon zugreifen und zur Not noch weiter basteln.

Allerdings rennt mir die Zeit weg. Zumal ich nachher die Clon-Platte wieder per Backup zurücksetzen muss, da ich sonst alt aussehe, wenn hier was ausfällt ...

Ich melde mich heute Abend wieder.

Und nochmals herzlichen Dank!

..... Update: Methode II klappt nicht. Damit hat der Rechner schon zur Installation kein USB mehr, das aber mit Methode I immerhin klappt.