

Erledigt

[Geschafft] Skylake Build auf nem MSI Z170A G43 PLUS Board

Beitrag von „dietanu“ vom 7. April 2016, 11:58

Servus,

so ein kleines Update meinerseits. Der Stick mit 10.11.4 ist gebaut und mit Clover r3411 bootfähig gemacht worden.

Die Installation erfolgt mit der iGPU.

Ich habe einen iMac 15,1 als Modell per CloverConfigurator generiert.

Als Kexte habe ich FakeSMC & USBInjectAll auf dem Stick.


In drivers64UEFI liegen:

- EmuVariableUefi-64.efi
- FSInject-64.efi
- HFSPlus.efi
- OsxAptioFixDrv-64.efi
- OsxFatBinaryDrv-64.efi
- PartitionDxe-64.efi

Boote ich mit den Optionen oben bekomme ich folgendes Bild kurz gezeigt, dann startet der Rechner durch:



Ersetze ich den - OsxAptioFixDrv-64.efi durch - OsxAptioFixDrv2-64.efi bekomme ich diese Meldung. Nach einem Tastendruck lande ich wieder im Clover Menü.



EDIT

Hier noch ein Foto vom BIOS

