Probleme mit bcm94360CD

Beitrag von "special_b" vom 8. April 2016, 15:19

So, mich hats auch erwischt. Seit ein paar Tagen liegt meine BCM94360CD rum, heute ist endlich der Adapter aus China gekommen. Gleich eingebaut und siehe da: Nichts. Gar nichts. Hm.

Der BCM könnte aber doch in einem Mac Pro 3,1 passen? Da hab ich noch einen rumstehen, wenn ich später nochmal Zeit hab probier ich das. Dort sind zwar Bluetooth und WLAN auf separaten Karten, aber vielleicht passt das Ding in einen der zwei Slots. Probier ich später mal.

mfg

Special_B