

Erledigt

Letzter Feinschliff bei Soundproblem mit OS X 11.11.4

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2016, 12:23

Was verstehst du mit "passende kext im Clover drin"?
Meinst du damit den RT2870 Kext?

Vielleicht hilft hier beiliegende, aktuellere Version...

Und lass den Kext dort, wo das Tool ihn hin installiert... ein Verschieben kann zu Problemen damit führen.