

Erledigt

Probleme mit combo update und multibeast

Beitrag von „zmirnoff“ vom 15. Juli 2011, 16:54

hi leute,

ich versuche jetzt seit tagen mein system vernünftig zu installieren, aber es klappt nicht.

ich habe:

ga-p67a-ud4-b3 (mit [biosupdate](#) auf f4)

i7 2600k (multiplikator auf 33 - scheinbar soll das irgendwie helfen)

radeon hd 6850 1gb

8 gb ram ripjaws

sooo. die bioseinstellungen habe ich auch angepasst und konnte problemlos mit iboot und der 10.6 dvd installieren und in das system booten.

voller übermut wollte ich gleich von 10.6 auf 10.6.8 installieren und kurz vor abschluss der installation wurde ich aufgefordert den pc aus zu schalten durch langes drücken des powerbuttons.
danach war eine neuinstallation unumgänglich.

mittlerweile kann ich problemlos auf 10.6.3 und 10.6.6 updaten und das system neustarten.

aber sobald ich mit multibeast anfangе bleibt das system nach dem neustart beim apfelscreen stehn.

meine multibeasteinstellungen sehen wie folgt aus

<http://www.tonymacx86.com/download.php?id=10292&mode=view>

was denkt ihr wo der fehler liegt?