

**Erledigt**

## **ASUS N53SN 10.11.4 - Installationsproblem - weitere Fragen**

**Beitrag von „ralf.“ vom 11. April 2016, 13:23**

Das sieht nach einem Problem mit dem Powermanagement aus.

Im Bios - falls vorhanden deaktivieren (EIST)

Bootflag -xcpm

### **Clover Configurator**

KernelPM haken setzen

Bei SMBIOS ein passendes System wählen

Nullcepowermanegement.kext in den Kext-Ordner