

Erledigt

Hackintosh muss gelegentlich wegen einem Problem neugestartet werden

Beitrag von „al6042“ vom 18. April 2016, 23:57

Der Hinweis auf den "last loaded kext", bzw. "last unloaded kext"...

das war der "com.apple.driver.AppleXsanScheme", der auch bei normalen Macs mal zu Unterbrechungen führen kann:

<https://discussions.apple.com/thread/7405227>

Was für eine WLAN-Karte nutzt du denn?

Hast du kein LAN-Kabel für hochqualitative Netzwerk-Verbindungen am laufen?