

Erledigt

WiFi-BT Combo - BCM943602CS

Beitrag von „YogiBear“ vom 19. April 2016, 17:55

Die BCM943224HMB läuft
die BCM943225HMB läuft
die BCM943228HMB läuft nicht.

Das liegt am neueren Sende/Empfangs-Chip der "8", der nun ein BCM2057 anstelle des BCM2056 bei den beiden andern Karten ist.

Es ist zwar einschwacher Trost, aber ich habe auch schon eine BCM94313 ersteigert, da ich nicht genau hingeschaut hatte und die Auktion in den letzten beiden Minuten war. Gebraucht hätte ich aber eine 94331, denn die 94313 wird ebenfalls nicht seitens OSX unterstützt - zumindest nicht bevor jemand mit Talent ("Hallo Mieze, hörst du mich?") einen Treiber schreibt...

Diese hier würde laufen (so als Beispiel; sowohl ich als auch mein Hund sind mit dem Verkäufer weder verwandt noch bekannt noch erhalten wir Provision)
<http://www.ebay.de/itm/Broadco...90d65b:g:QIsAAOxygKZSR~1E>