

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „Delta9“ vom 19. April 2016, 21:51

Ich finde das gerade etwas verwirrend, für für ALC898 wird Layout ID 1-3 angeboten:

Für mein VIA VT2021 wird mir Layout ID 5 und 7 angeboten.

Liegt das jetzt an der Anzahl der Audio Ein- und Ausgänge? Denn der Mirone Patcher fragt ja auch nach den Ausgängen.