

Erledigt

ALC 892 auf Z97 G43 Motherboard Sound kommt nur noch eingeblendet (wie fading)

Beitrag von „al6042“ vom 22. April 2016, 23:15

Eine Erklärung nicht, aber eine Vermutung...

Hast du damals die bestehende AppleHDA umbenannt oder eine Kopie davon erstellt und diese umbenannt?

Wenn ersteres, dann hat das Patchen per Script natürlich auf die umbenannte Original AppleHDA gewirkt und somit die beschriebene Situation hervorgerufen.

Die Erklärung mit deinem Schnarch-Modus des AudioCodecs hing wohl ebenfalls an dem Patch Script.

Das einzige was ich gemacht habe, war die Infos aus der Info.plist des Codec-Info.command Scripts, die du mir geschickt hast, sowie die Layout1.xml.zlib und Platform.xml.zlib deines "funktionierenden" Kextes als weiteren Bestandteil in den AppleALC.kext einzubauen.

Da der AppleALC die Infos des erkannten AudioCodecs an die Original AppleHDA übergibt, befürchte ich, dass dein damaliges Patch Script noch weitere Änderungen mitgebracht und damit deinen Effekt ausgelöst hat.

Mit der Original AppleHDA ist diese Situation zum Glück wieder behoben.