

Erledigt

WiFi-BT Combo - BCM943602CS

Beitrag von „YogiBear“ vom 22. April 2016, 23:36

Sofern zusätzlich ein USB-Anschluß für eine ComboKarte bemüht wird, wird bei diesen jedoch nur Strom abgegriffen, keinerlei Daten. Da zuvor eine andere Combokarte lief, würde ich sagen, dass der Anschluss volleschaltet sein müsste. Zumindest hatte ich mit Datenschaltung sowie Stromversorgung bislang keine Probleme, wenn zuvor eine Intel ComboKarte verbaut war.

Sofern gewünscht, kann ich mir die Karte mal ansehen...