

Installationshilfe Keine Grafik mehr - INTEL HD3000

Beitrag von „pr0zess0r“ vom 17. Mai 2012, 20:40

Hallo,

nach einer erfolgreichen Installation von 10.6.3 Retail via iBoot wollt ich nun den Bootloader via Multibeast installieren und erhalte nach dem Booten via dem von MultiBeast installierten Bootloader Chimera zunächst einen ladenen Apfel, jedoch anschliessend einen schwarzen Monitor - kein Signal mehr.

Booten über eine nur für Testzwecke eingebaute PCIe-Karte führte nur zum Absturz beim Booten.

Was mach ich falsch? :help: