

Erledigt

HW-Monitor sorgt für lange Bootzeiten

Beitrag von „keiner99“ vom 24. April 2016, 17:20

probier mal eine andere Version, hier findest du die letzten <http://hwsensors.com/releases>
aber bedenke Multibeast hat die Kexte nach Library/Extensions installiert, lösche sie dort raus
und schmeiß die FakeSMC und die Sensoren Kexte in den Clover EFI Kext Ordner