

Erledigt

[Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „Delta9“ vom 27. April 2016, 10:28

Tja, dann bleibt nur ausprobieren, man kann sie ja wieder umtauschen, wenn es nicht funktioniert.

Punkt 4 in der Beschreibung macht mich etwas stutzig:

Zitat

Falls die Karte nicht auf Anhieb funktionieren sollte, richten Sie sich bitte nach den folgenden Lösungsschritten:
Schritt 1: Die zu erkennenden USB-Geräte noch einmal ab- und anbinden, um eine erneute Suche des Systems zu erlauben.
Schritt 2: Die optionale Netzquelle zuschalten, um die Karte und die USB-Geräte erneut automatisch suchen zu lassen.
Schritt 3: Überprüfung des PCI-E Einschubs auf der Hauptplatine, um deren Betriebsfähigkeit zu bestimmen.
Schritt 4: Eventuell an einem anderen Rechner probieren, ob die Karte erkannt wird und funktioniert.

Glücksspiel, ob die Karte überhaupt funktioniert, oder was? 😄