

**Erledigt**

## [Skylake] [2 Fälle gelöst] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports

Beitrag von „dietanu“ vom 27. April 2016, 10:37

### [Zitat von Delta9](#)

Tja, dann bleibt nur ausprobieren, man kann sie ja wieder umtauschen, wenn es nicht funktioniert.

Punkt 4 in der Beschreibung macht mich etwas stutzig:

Glücksspiel, ob die Karte überhaupt funktioniert, oder was? 😄

Alles anzeigen

Wir werden sehen 😊 Ich habe mir eben [die 5 Port + Header](#) (lt. "anderem Forum" bestätigt lauffähig) bestellt und die sollte HEUTE ankommen. Ich werde testen und berichten. Im Notfall ist der Umtausch bei Amazon ja kein Problem.

### [Zitat von Brumbaer](#)

Würdest du bitte einmal IORegistry Explorer starten, mit save as die Daten speichern und die Datei hier zum Download bereitstellen.

Ebenso deine config.plist.

Hast du GenericUSBXHCI und/oder FakePCIID\_XHCIMux im Einsatz ?

Mache ich gerne heute Nachmittag/Abend, wenn ich zu Hause bin 😊