

Erledigt

How To Hardware "entstinken"

Beitrag von „ak1848“ vom 27. April 2016, 16:26

Isopropyl Alkohol wäre auch mein erster Gedanke gewesen, damit gründlichst reinigen und ordentlich verdunsten lassen.

Dazu noch eine Dose Druckluft um die Lüfterzufuhren und kleinste "Ritze" sauber zu pusten.

Im Idealfall hast du noch eine sehr große Plastikbox mit Deckel, dort die Einzelteile hinein, eine Schüssel voll frisch gemahlenem Kaffeepulver dazu. Neutralisiert Gerüche, würde ich aber dennoch nicht einfach über die Hardware schütten. 😄