

HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

Beitrag von „crashT“ vom 28. April 2016, 11:57

allo [@rubenszy](#) erst Mal Danke, ... jetzt habe ich einiges zu berichten.

Ich habe gestern das 'neue' Board verbaut, hier war eine uralte BIOS Version drauf.

Mit der konnte ich aber tatsächlich heute Vormittag bis zum Installationscreen vordringen.

Leider hat dieses BIOS aber meine SATA Platten nicht erkannt, demzufolge war kein Installationslaufwerk in der Mac OS Installation auswählbar. Gesagt getan, [BIOS Update](#) auf aktuelle Version (ein paar Zwischenversionen haben wohl die Workstations mitunter lahm gelegt). Neuer Versuch einer Installation mit der config.plist von [@rubenszy](#) und ohne Kexte (ausser FakeSMC), ... -> Bluetooth Error

Nachtrag: die Grafikkarte habe ich auch zwischendurch gegen eine XFX Geforce 8600 GT getauscht die ich hier noch hatte.